

キャリパーピストンプーラー

＝使用上の注意＝

MODEL : CBT-204

チャック Assy をキャリパーピストンへセットする際、巻き上げボルトを強く締めるとピストンが変形し、ピストンとキャリパーが干渉する恐れがあります。


ピストンが変形した状態で作業した場合、キャリパー、ピストン、チャック Assy が破損しますので、チャック Assy をセットする際はピストンを変形させないように、ご注意ください。

目安としては、ピストンの材質にもよりますが、手で止まるところまで締めてから、工具で約30度増し締めする程度です。

チャックを強く
拡げ過ぎると



ピストンが変形



チャックをさらに強く拡げ過ぎると、ピストン保護のため、チャックに圧入されているスプリングピンが折れて、使用不可能になります。この場合、保証対象外の有償修理となりますのでご注意ください。

**固着していない
キャリパーピストンでも
抜けなくなってしまう。**

キャリパーピストンの固着を外す際は、必ず受け金部をモンキーなどでつかみ、作業を行ってください。

巻き上げボルトで固着を外そうとすると、チャックを破損させる恐れがあります。