

HCC - 54 適応パーツ組み合わせ表

		適応チェーン (カッコ内は適応パーツの補修部品番号)				別売オプション	
作業項目	使用パーツ	420	428	520/525	50/530	630DS	630V
カット時	ガイドキャップ	40用・刻印あり(-22)	40用・刻印あり(-22)	50用・刻印あり(-12)	50用・刻印あり(-12)	60用・刻印あり(-32)	60用・刻印あり(-32)
	押し抜きピン	40用・目印なし(-20)	40用・目印なし(-20)	50用・目印ミゾ1本(-10)	50用・目印ミゾ1本(-10)	60用・目印ミゾ2本(-30)	60用・目印ミゾ2本(-30)
	受け金	貫通タイプ(-04)	貫通タイプ(-04)	貫通タイプ(-04)	貫通タイプ(-04)	貫通タイプ(-04)	貫通タイプ(-04)
プレート圧入時	ガイドキャップ	40用・刻印あり(-22)	40用・刻印あり(-22)	50用・刻印あり(-12)	50用・刻印あり(-12)	60用・刻印あり(-32)	60用・刻印あり(-32)
	ケース圧入ピン	420用・刻印あり(-25)	428用・刻印あり(-24)	520用・刻印あり(-15)	50用・刻印あり(-14)	630DS用・刻印あり(-34)	630V用・刻印あり(-35)
	圧入受け金	40用・刻印あり(-23)	40用・刻印あり(-23)	50用・刻印あり(-13)	50用・刻印あり(-13)	60用・刻印あり(-33)	60用・刻印あり(-33)
カシメ時	ガイドキャップ	40用・刻印あり(-22)	40用・刻印あり(-22)	50用・刻印あり(-12)	50用・刻印あり(-12)	60用・刻印あり(-32)	60用・刻印あり(-32)
	カシメピン	40用・目印なし(-21)	40用・目印なし(-21)	50用・目印ミゾ1本(-11)	50用・目印ミゾ1本(-11)	60用・目印ミゾ2本(-31)	60用・目印ミゾ2本(-31)
	受け金	非貫通タイプ(-05)	非貫通タイプ(-05)	非貫通タイプ(-05)	非貫通タイプ(-05)	非貫通タイプ(-05)	非貫通タイプ(-05)

本ツールのカシメピンは、フレアー（ラッパ状）カシメ専用です。D.I.D.のXJカシメ他、フレアーカシメ以外のタイプのジョイントには使用できません。（カシメ部が割れます。）

Oリングなどのシールチェーンは、カット時にゴムがつぶれてプレートが沈むことがあります。無理にガイドボルトを増し締めしないで下さい。外れそうな時は、軽く増し締めし、ピンがプレートを抜けたら戻して下さい。

40用圧入受け金のゲージミゾ部は、横（長い辺）側が420用、縦（短い辺）側が428用のカシメゲージです。

カシメ過ぎにより、フレアー部分が亀裂または割れてしまったジョイントは、交換して下さい。そのまま使用すると、事故の原因となり危険です。

旧HCC-632用のカシメ用受け金B（黒色）は、40系のカシメには使用できません。（受け部が深いため、ピンが抜けてしまいます。）

旧HCC-632用のセンターシャフトは、HCC-54の各ピンには使用できません。（無理に使用すると、当たり面が焼き付きます。）

