



HP-418FS

リアホイールハブプーラー (軽量型)

補修部品番号

| 製品型式 | 品名 | 要数 | 備考 |
|------------|--------------------------------|----|---|
| HP-418-01 | 本体 | 1 | -01D,-01E 付き |
| HP-418-02 | センターボルト | 1 | Tr22xP3-196L-22h |
| HP-418-03A | 当て金 | 1 | φ 88 |
| HP-418-03B | スラスト座金 | 1 | |
| HP-418-04 | ボルト M12xP1.75 (2本一組) | 1 | 識別レーザーマーカ : M12A 16年3月~125L-22H (115L-22H) |
| HP-418-05 | ボルト M12xP1.25 (2本一組) | 1 | 識別レーザーマーカ : M12B 16年3月~125L-22H (115L-22H) |
| HP-418-06 | ボルト M14xP1.5 (2本一組) | 1 | 識別レーザーマーカ : M14 16年3月~125L-22H (115L-22H) |
| HP-418-07 | ボルト M16xP1.5 (2本一組) | 1 | 識別レーザーマーカ : M16 16年3月~125L-22H (115L-22H) |
| HP-418-20 | セットスクリュー | 1 | M5-8L |
| HP-418-08 | オプションボルト M14xP2.0 (2本1組) | | 識別レーザーマーカ : M14B オプション品 125L-22H |
| HP-418-14 | 特注ボルト M10xP1.25(2本1組) | | ※都度問い合わせください。 識別レーザーマーカ : M10A 125L-22H |
| HP-418-17 | オプションボルト M14xP1.5 L160mm(2本1組) | | ※都度問い合わせください。 識別レーザーマーカ : M14L 首下 : 160mm (22h) |

