



HP-418FS

リアホイールハブプーラー (軽量型)

補修部品番号

製品型式	品名	要数	備考
HP-418-01	本体	1	-01D,-01E 付き
HP-418-01D	ハンガー D	(2)	
HP-418-01E	キャップスクリュー M6	(2)	
HP-418-02	センターボルト	1	Tr22xP3-196L-22h
HP-418-03A	当て金	1	φ 88
HP-418-03B	スラスト座金	1	
HP-418-04	ボルト M12xP1.75 (2本一組)	1	16年3月～ 137L → 147L 22H
HP-418-05	ボルト M12xP1.25 (2本一組)	1	16年3月～ 137L → 147L 22H
HP-418-06	ボルト M14xP1.5 (2本一組)	1	16年3月～ 137L → 147L 22H
HP-418-07	ボルト M16xP1.5 (2本一組)	1	16年3月～ 137L → 147L 22H
HP-418-08	ボルト M14xP2.0 (2本一組)		オプション品
HP-418-20	セットスクリュー	1	M5-8L

